

LAMELLO

WALL PANELS



TECHNISCHES DATENBLATT SOCKELLEISTEN

MATERIAL

Extrudiertes Polystyrol (XPS)

KOLLEKTIONEN UND ABMESSUNGEN

Kollektion	Index	Abmessungen (B × T × L)
ESSENZA S	LP-ESSENZA S	60x14x2000mm
ESSENZA M	LP-ESSENZA M	80x14x2000mm
ESSENZA L	LP-ESSENZA L	100x14x2000mm
ARCHE S	LP-ARCHE S	60x14x2000mm
ARCHE M	LP-ARCHE M	80x14x2000mm
ARCHE L	LP-ARCHE L	100x14x2000mm
LINEA M	LP-LINEA M	80x15x2000mm
LINEA L	LP-LINEA L	100x15x2000mm
QUADRO M	LP-QUADRO M	80x15x2000mm
QUADRO L	LP-QUADRO L	100x15x2000mm
STELLA M	LP-STELLA M	80x13,5x2000mm
STELLA L	LP-STELLA L	100x13,5x2000mm

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- Hergestellt aus leichtem, langlebigem und feuchtigkeitsbeständigem XPS-Material.
- Schlag- und kratzfest.
- Für die Verwendung in Innenräumen vorgesehen.
- Erhältlich in verschiedenen Profilen – klassisch, modern und minimalistisch.
- Produkt zu 100 % recycelbar.



TECHNISCHES DATENBLATT SOCKELLEISTEN

MONTAGEEMPFEHLUNGEN

- Montage mit Montagekleber (z. B. Lamelio-Kleber oder ein anderer polymer-hybrider Kleber ohne Lösungsmittel und Isocyanate).
- Montage auf glatten, sauberen und trockenen Untergründen, die eine gute Haftung gewährleisten.
- Zuschneiden der Leisten mit Handsäge, Stichsäge oder Gehrungssäge möglich.
- In Ecken soll ein 45-Grad-Gehrungsschnitt angewendet werden.
- Vor der Montage die Leisten im Raum akklimatisieren lassen, in dem sie installiert werden sollen.

Lackierung / Anstricht

Die Lamelio-Sockelleisten können mit Acryl- oder Latexfarben gestrichen werden.
Vor dem Anstrich sollte die Oberfläche gereinigt und entfettet sowie zur besseren Haftung grundiert werden.

Das Streichen kann auf folgende Weise erfolgen:

- Spritzlackierung – für eine perfekt glatte Oberfläche,
- mit Pinsel oder Rolle – unter Verwendung einer gut deckenden Acrylfarbe (empfohlen 1–2 Schichten).

Die Verwendung lösungsmittelhaltiger Farben wird nicht empfohlen.

PFLEGE UND REINIGUNG

- Zur Reinigung eine weiche, feuchte Mikrofaser-Tuch verwenden.
- Keine starken Reinigungsmittel, Bleichmittel, Lösungsmittel oder Scheuermittel verwenden.
- Nach der Reinigung die Oberfläche sorgfältig mit einem trockenen Tuch abwischen.
- Das Zurücklassen von Reinigungsmitteln auf der Oberfläche kann Verfärbungen verursachen.

LAGERUNG UND TRANSPORT

- In einem trockenen Raum und auf einer flachen, ebenen Oberfläche lagern.
- Vor direkter Sonneneinstrahlung und Wärmequellen schützen.
- Verbiegen oder Quetschen der Leisten während Transport und Lagerung vermeiden.